drillers

00397

County Jackson

sec. 32 T. 47 R. 30

Owner Lone Jack O+G

Elev. 1010 MGS#

Farm Bagner (Bogner) No. 10 TD 276 Shows o+g* Spls.

Status D+A 1932 Completed comm 5-16-30 Date Fm TD

Remarks: prod-gas, abandoned 1932.

20002

79	Lone Jack O. & G. Co.	Luther W. Bagner No. 10	32-47-30	1010	276	10	1000	265	745	Oil
80	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 1	32-47-30	1046	408	72	974	322E	724E	Gas
81	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 2	32-47-30	1037	402	69	968	312	725	Gas
82	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 3	32-47-30	1010	366	29	981	288	722	Gas
83	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 4	32-47-30	1031	374	35	996	286	745	Gas
84	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 5	32-47-30	1036	400	47	989	295	741	Dry
85	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 6	32-47-30	1020	375	19	1001	272	748	Gas
86	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 7	32-47-30	1006	675	14	992	269	737	Gas
87	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 8	32-47-30	1018	380	32	986	288	730	Gas
88	Lone Jack O. & G. Co.	Ott Clark No. 9	32-47-30	1020	380	28	992	289	731	Gas
89	Clark Knorpp Co.	Harry Knorpp No. 1	32-47-30	1036	365	27	1009	277	759	Gas
90	Clark Knorpp Co.	Harry Knorpp No. 2	32-47-30	1040	385	49	991	293	747	Gas
91	Clark Knorpp Co.	Harry Knorpp No. 3	32-47-30	1023	367½	26	997	272	751	Gas
92	Clark Knorpp Co.	Harry Knorpp No. 4	32-47-30	1038	397½	62	976	303	735	Gas
93	Lone Jack O. & G. Co.	Shires No. 1	32-47-30	1015	420	45	970	304	711	Dry
94	Lone Jack O. & G. Co.	Shires No. 2	32-47-30	1027	412	55	972	292	735	Dry
95	Lone Jack O. & G. Co.	Dan Busch No. 1	33-47-30	1019	378½	21	998	280	739	Aband. gas
96	Lone Jack O. & G. Co.	Dan Busch No. 2	Could Not Find		380	.....	.....	.....	.....	Dry
97	Lone Jack O. & G. Co.	James R. Knorpp No. 1	33-47-30	1031	386½	30	1001	267E	764E	Gas
98	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 2	33-47-30	1025	373	27	998	264E	761E	Gas
99	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 3	33-47-30	1039	375	27	1012	279	760	Gas
100	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 4	33-47-30	1030	360	21	1009	272	758	Gas
101	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 5	33-47-30	1044	416	78	966	332	712	Dry
102	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 6	33-47-30	1039	388	38	1001	289	750	Gas
103	Lone Jack O. & G. Co.	James R. Knorpp No. 7	33-47-30	1033	381	31	1002	283	750	Gas
104	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 8	33-47-30	1031	367	22	1009	277	754	Gas
105	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 9	33-47-30	1021	311	26	995	265E	756E	Oil
106	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 10	33-47-30	1010	283	8	1002	255E	755E	Oil
107	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 11	33-47-30	982	335	.....	.....	226E	756E	Gas
108	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 12	33-47-30	990	353	.....	.....	245E	745E	Gas
109	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 13	33-47-30	1000	350	7	993	254	746	Gas
110	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 14	33-47-30	1026	296	14	1012	270E	756E	Oil
111	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 15	33-47-30	1002	315	30	972	266	746E	Oil
114	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 19	33-47-30	1007	334	.....	.....	251	756	Gas
115	Lone Jack O. & G. Co.	Knorpp No. 20	33-47-30	1033	430	41	992	292	741	Dry
116	Lone Jack O. & G. Co.	F. S. Storms No. 1	33-47-30	1034	400	42	992	294	740	Aband. gas
117	Lone Jack O. & G. Co.	F. S. Storms No. 2	33-47-30	1035	388½	29	1006	284E	751E	Gas
118	Lone Jack O. & G. Co.	F. S. Storms No. 3	33-47-30	1025	380	21	1004	277E	748E	Gas
119	Lone Jack O. & G. Co.	F. S. Storms No. 4	33-47-30	1021	363	15	1006	268E	753E	Gas
120	Lone Jack O. & G. Co.	F. S. Storms No. 5	33-47-30	1011	339	.....	.....	257	754	Gas